

Bestimmung der Brandkennziffer von STEICOtherm , STEICOtherm SD STEICOinternal , STEICOfloor

Swissi Process Safety GmbH · Mattenstrasse 24 · CH-4002 Basel · Schweiz



Process Safety

Mehr Sicherheit.
Mehr Wert.

STEICO SE
Otto-Lilienthal-Ring 30
D - 85622 Feldkirchen

Zusammenfassung:

Brandkennziffer:

(Abgeleitetes Ergebnis der Prüfungen)

4.3

Die Prüfung erfolgte gemäss der „Wegleitung für Feuerpolizeivorschriften: Baustoffe und Bauteile“, Teil B: Prüfbestimmungen, Ausgabe 1988 (mit Nachträgen 1990, 1994, 1995 und 2005) der: Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen (VKF), Bundesgasse 20, Postfach 8576, CH-3001 Bern.

Dieser Prüfbericht hat eine Gültigkeit von 5 Jahren nach Ausstellung.

Die einzelnen Prüfergebnisse befinden sich in den Tabellen ab Seite 2.

Marcel Lasry
Laborleiter

Christian Kubainsky
Prüf- und Laborleiter

Datum: 06.11.2015

Unsere Zeichen: PRS-/LA

Bericht Nr. 921119-15-0623-02

Das Dokument besteht aus
3 Seiten.

Seite 1 von 3

Die auszugsweise Wiedergabe
des Dokumentes und die
Verwendung zu Werbezwecken
bedürfen der schriftlichen
Genehmigung der
Swissi Process Safety GmbH.

Die Prüfergebnisse beziehen
sich ausschliesslich auf die
untersuchten Prüfgegenstände.



Die Brandkennziffer beschreibt die Eigenschaften der geprüften Produkte bei Einwirkungen von Hitze und Flamme unter kontrollierten Laborbedingungen. Aus dieser Kennzahl dürfen keine Folgerungen über das Brandverhalten der Produkte bei den Bedingungen eines wirklichen Feuers abgeleitet werden. Die Identität der Erzeugnisse mit dem Prüfmuster wird von der Prüfstelle nicht überwacht.

egolf

Sitz: Basel
Handelsregister Basel:
CH-270 4.002.990-9
MWSSt Nr. CHE-115.990.666

Geschäftsführer:
Dr. Georg Suter
Dr. Jean-Michel Dien
Martin Völkening

Telefon: +41 (0)61 696 25 01
Telefax: +41 (0)61 696 70 72
www.tuev-sued.ch

TUV®

Swissi Process Safety GmbH
Ein Unternehmen der TÜV SÜD Gruppe
Mattenstrasse 24
CH-4002 Basel
Schweiz