

STEICO *multi tape F*

vysoce výkonná lepicí páska se speciální fólií

Těsnicí systém pro
izolace STEICO



| DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Přelepění spár a styků dřevovláknitých desek STEICO v kombinaci se základním nátěrem STEICO *multi primer*.

Pro přelepění styků a spojů ve fóliovém systému STEICO.

Pro přelepění spojů izolačních klínů pro montáž pod parapet STEICO *fix*.



- bez obsahu rozpouštědel
- vysoce odolná proti UV záření a stárnutí
- vysoce odolná proti vlhkost / dešti
- pro použití v interiérech a chráněných exteriérech
- teplota pro zpracování od $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ (podklad musí být suchý a bez námrazy)
- odolná vůči teplotám od -40 do $+100\text{ }^{\circ}\text{C}$

Další informace najdete na internetových stránkách www.steico.com/cz



SKLADOVÁNÍ / PŘEPRAVA

Lepicí pásku STEICO*multi tape F* skladujte v suchu při teplotě +5 °C až +25 °C.

POKYNY

Lepicí pásku STEICO*multi tape F* chraňte před horkem, mrazem a světlem.

DODÁVKY STEICO*multi tape F*

Šířka	Délka role	Balení
60 mm	25 m	10 rolí/krabice
100 mm	25 m	6 rolí/krabice
150 mm	25 m	4 role/krabice
60 mm (rozříznutí 20/40)	25 m	10 rolí/krabice

TECHNICKÉ ÚDAJE STEICO*multi tape F*

Lepidlo	akrylátová disperze, bez obsahu rozpouštědel
Nosič lepidla	jednostranně lepicí speciální fólie s polyestrovou tkaninou, stabilizovaná
Barva	šedá
Tloušťka (bez krycího papíru)	cca 0,3 mm
Odolnost vůči teplotám	-40 až +100 °C
Odolnost proti UV záření	12 měsíců
Teplota pro zpracování	> -10 °C, podklad musí být suchý a bez námrazy
Minimální sklon střechy	10°

VZPRACOVÁNÍ STEICO*multi tape F*

Zpracování ve fóliovém systému STEICO

- Podklad musí být nosný, suchý a zbavený prachu a mastnoty
- Pásku STEICO*multi tape F* přiložte tak, aby hrana fólie procházela jejím středem, postupně odstraňujte krycí papír a lepicí pásku přitlačováním přilepte
- Rozříznutý krycí papír usnadňuje lepení rohů, protože lze nejdříve strhnout jen jeden proužek krycího papíru
- Pásku STEICO*multi tape F* přilepte tak, aby nebyla příliš napnutá a netvořily se na ní záhyby. Působí-li na podklad tažné síly, musí být dodatečně mechanicky připevněn
- Lepené spoje se nesmějí nacházet ve stojaté vodě. Lepené spoje se rovněž nesmějí používat při stavbě saun a bazénů

Zpracování u dřevoláknitých desek STEICO

- Dřevoláknité desky STEICO ošetřete v oblasti lepeného spoje základním nátěrem STEICO*multi primer*
- Po dostatečném odvětrání (až když je nátěr průsvitný) přiložte pásku STEICO*multi tape F* o šířce 100 mm nebo 150 mm, odstraňte krycí papír a pásku přitlačováním přilepte
- Lepená plocha na dřevoláknité desce musí činit min. 50 mm
- Pro lepší přídržnost pásky je doporučováno použití přitlačeného válečku